


GPZ900R ピボットベアリング圧入・抜き方作業参考下さい





圧入工具

平板を下に当て、  
プレスにて圧入を行う。



【ベアリングの抜き方】



⊗ ハンドバーナーで温めてからの  
作業です。  
ベアリング圧入工具と、押し棒を  
使用し、ピボットと同じ外径で、  
内径がベアリングより大きい穴の  
パイプ、長さ 100mm のパイプを下に  
当て、ベアリングをプレスにて抜き  
ます。