グリースを指に取り、ニードル B/G を
指で回しながらグリースを付ける。

ピボットパイプを入れる。

パイプを入れた片側からグリースが
出るくらいニードル B/G に付ける。

グリースガンにてグリース注入を行う。

⑤
ニードル B/G とピボットパイプの
間からグリースが出るまでグリー
スガンにてグリース注入を行って
下さい。

⑥
指でピボットパイプを回し
グリース UP 終わり。

⑦
グリースを指でピボット周りに付ける。

⑧
左・右のダストシールを付ける。
ニードル B/G は全てグリース潤滑です。
グリース圧がなければニードル B/G と
ピボットパイプにはガタ(すき間)ができます。
モリブデンでは潤滑できません。
十分にニードル B/G にグリース UP を行って下さい。