

①

グリースを指に取り、
ニードル B/G を指で回し
ながらグリースを付ける。

②

ピボットパイプを入れる。

③

パイプを入れた片側からグリースが
出るくらいニードル B/G に付ける。

④

グリースガンにてグリース注入を行う。



写真⑤⑥の様にニードル B/G とピボットパイプの間から
グリースが出るまでグリースガンにてグリースを注入して
下さい。



指でピボットパイプを回し、
グリース UP 終わり。



左右シールを付ける。
ニードル B/G は全てグリース潤滑です。
グリース圧がなければニードル B/G とピボットパイプには
ガタ(すき間)ができます。モリブデンでは潤滑できません。
十分にニードル B/G にグリース UP を行って下さい。